

Название объекта	ГБУ г. Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда»		
Адрес	127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 54А		
global_id		Округ СВАО	Район Северное Медведково

Информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды-колясочники)	О (инвалиды-опорники)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)
частично	полностью	недоступно	полностью

К Доступность для колясочников

К территория объекта	полностью	К входная группа	полностью	К пути движения и эвакуации	частично	К зона оказания услуги		К санитарный узел	
К территория объекта; машино-место для инвалидов	есть	К входная группа; нулевой вход	Есть	К пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	Не соотв.	К зона оказания услуги; обслуживание через окно/прилавок		К санитарный узел; ширина двери	
К территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	есть	К входная группа; пандус с поручнями и его уклон	соотв.	К пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	есть	К зона оказания услуги; ширина дверей в кабинеты		К санитарный узел; габариты кабины	
К территория объекта; информационные указатели		К входная группа; платформа подъемная (мобильный лестничный подъемник)		К пути движения и эвакуации; пандус с поручнями и его уклон	соотв.	К зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)		К санитарный узел; зона рядом с унитазом	
		К входная группа; ширина входной двери	соотв.	К пути движения и эвакуации; лифт		К зона оказания услуги; места для К в зале		К санитарный узел; зона у раковины	
		К входная группа; информационные указатели	есть	К пути движения и эвакуации; платформа подъемная, (моб. лестничный подъемник)					

О Доступность для опорников

☐ территория объекта	полностью	☐ входная группа	полностью	☐ пути движения и эвакуации	полностью	☐ зона оказания услуги	☐ санитарный узел	
☐ территория объекта; машино-место для инвалидов	есть	☐ входная группа; нулевой вход	есть	☐ пути движения и эвакуации; ширина полос движения	соотв.	☐ зона оказания услуги; габариты зоны сидения (глубина)	☐ санитарный узел; поручни у унитаза	
☐ территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	есть	☐ входная группа; поручни на имеющейся лестнице		☐ пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	есть	☐ зона оказания услуги; ширина полос движения (при обслуживании с перемещением)	☐ санитарный узел; поручень у раковины	
☐ территория объекта; поручни на имеющейся лестнице				☐ пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице				
				☐ пути движения и эвакуации; лифт				

С Доступность для слепых

С территория объекта	недос тупно	С входная группа	части чно	С пути движения и эвакуации	полно стью	С зона оказания услуги	С санитарный узел	
С территория объекта; тактильная полоса перед лестницей		С входная нулевой вход группа;	есть	С пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	есть	С зона оказания услуги; тактильные средства информации	С санитарный узел; тактильное обозначение санузла	
С территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	нет	С входная поручни имеющейся лестнице		С пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице				
С территория объекта; поручни на имеющейся лестнице		С входная группа; тактильная полоса перед входной лестницей	нет	С пути движения и эвакуации; контрастная маркировка ступеней				

Г Доступность для глухих

Г территория объекта	полность ю	Г пути движения и эвакуации	полность ю	Г зона оказания услуги	
Г территория объекта; указатели направления движения	есть	Г пути движения и эвакуации; наличие надписей	есть	Г зона оказания услуги; визуальные средства информации о предоставлении услуги	
		Г пути движения и эвакуации; наличие указателей, пиктограмм		Г зона оказания услуги; места для инвалидов по слуху в зале	
Обследование провел: заместитель директора по безопасности Хрушев И.Ю.					
Телефон 8-926-278-34-32			e-mail: ihrushev@gmail.com		

Директор

ИИИ

М.З. Назаренко

