

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы		
Фактический адрес	109378, г.Москва, Волгоградский проспект, д.169, корпус 2, строение 2		
Юридический адрес	109378, г.Москва, Волгоградский проспект, д.169, корпус 2, строение 2		
Округ, район	Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки		
Телефон/ E-mail	8(495)919-29-31, shi15@mos.ru		
Вид деятельности	Социальное обслуживание		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы		
Форма собственности объекта	Городская		
Размещение объекта - все здание			
Количество и назначение входов	Один, главный вход		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			60
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			Имеется
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			Имеется
Возможность дистанционного обслуживания			Имеется

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Частичная	Доступно	Частичная	Частичная
Входная группа	Частичная	Частичная	Частичная	Доступно
Пути движения	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная
Зона оказания услуги	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная
Санитарно-бытовые помещения	Частичная	Доступно	Частичная	Частичная

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная
Доступность услуги	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная
Доступность итоговая	Частичная			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка указателей пути движения от входной калитки до входа
Вход (входы) в здание	установить нескользкое покрытие на пандусе, маркировку ступеней лестницы крыльца, тактильную полосу перед маршем вверх и вниз за 0,6 м до марша
Путь (пути) движения внутри здания	не нуждается
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	установить тактильную маркировку
Санитарно-гигиенические помещения	установить тактильную маркировку санузла, знак доступности помещения, установить крючки для костылей
Все зоны и участки объекта в целом	в рамках ремонта

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания


4. Планируемый период проведения работ по адаптации 1 год

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «09» февраля 2019г.,

Дата составления паспорта « » февраля 2019г.

Руководитель организации



И.А. Акопянц
/Ф.И.О/

М.П.



Председатель общественной организации инвалидов



Н.В. Лобанова
/Ф.И.О/

М.П.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы		
Фактический адрес	109378, г.Москва, Волгоградский проспект, д.169, корпус 2		
Юридический адрес	109378, г.Москва, Волгоградский проспект, д.169, корпус 2		
Округ, район	Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки		
Телефон/ E-mail	8(495)919-29-31, shi15@mos.ru		
Вид деятельности	Социальное обслуживание		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы		
Форма собственности объекта	Городская		
Размещение объекта - все здание			
Количество и назначение входов	Один, главный вход		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			80
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			Имеется
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			Имеется
Возможность дистанционного обслуживания			Имеется

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Частичная	Доступно	Частичная	Частичная
Входная группа	Частичная	Частичная	Частичная	Доступно
Пути движения	Доступно	Частичная	Частичная	Частичная
Зона оказания услуги	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная
Санитарно-бытовые помещения	Частичная	Доступно	Частичная	Частичная

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная
Доступность услуги	Частичная	Частичная	Частичная	Частичная
Доступность итоговая	Частичная			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка указателей пути движения от входной калитки до главного входа
Вход (входы) в здание	на входной группе - установить поручни с двух сторон крыльца с горизонтальными завершениями и не травмирующими окончаниями
Путь (пути) движения внутри здания	установить тактильную маркировку
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	установить тактильную маркировку
Санитарно-гигиенические помещения	установить тактильную маркировку санузла, установить крючки для костылей
Все зоны и участки объекта в целом	в рамках ремонта

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 1 год

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «09» февраля 2019г.,

Дата составления паспорта « » февраля 2019г.

Руководитель организации

И.А. Акопянц
/Ф.И.О/

Председатель общественной организации инвалидов

Н.В. Лобанова
/Ф.И.О/

М.П.



АКТ № 23

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

(вид обследования – инициативное, плановое, по письму, первичное, повторное)

от “9” февраля 2019 г.

ЮВАО

(наименование административного округа)

ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Здание ФОК

(наименование объекта и его ведомственная принадлежность)

Адрес: Волгоградский просп. д.169, к.2 Почтовый индекс _____ Телефоны (495) 919 29 31

мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве

Одарица Владимиром Ивановичем и Одарица Надеждой Борисовной тел.: 89037701643; 89060513817

(фамилия, имя, отчество)

№18, выдано ДСЗН города Москвы, 10.04.2012 г., №20, выдано ДСЗН города Москвы, 10.04.2012 г.

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

В присутствии представителей:

администрации объекта:

руководитель структурного подразделения по АХР Дорошев Сергей Александрович тел.: 926 342 26 34

при участии представителей других организаций:

(указать фамилии, имена и отчества представителей, их должности и контактные телефоны)

произвел обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения и установил:

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ и Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16)

1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий доступности для маломобильных граждан на объекте: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.1.1. В случае наличия:

_____ (указать ФИО, должность)

1.1.2. Основание назначения должностного лица (указать локальный акт организации):

Приказ № _____ Дата _____

1.1.3. Наличие должностной инструкции должностного лица: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2. Наличие паспорта доступности объекта: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2.1. Дата утверждения _____

1.2.2. Кем утвержден: _____

_____ (ФИО)

заместитель руководителя _____

_____ (ФИО)

исполнитель _____

_____ (должность и ФИО)

Согласовано:

_____ (должность и ФИО)

1.2.3. Кем согласован:

общественное объединение инвалидов:

_____ (указать наименование организации)

_____ (ФИО/должность)

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие*(нужное подчеркнуть)

1. Подходы к объекту осуществляются по тротуару, совмещены с проезжей частью. Указатель направления движения к учреждению отсутствует. Высота бордюров по краям пешеходных путей и съезд с тротуара на проезжую часть доступно частично.

2. Транспорт инвалидов допускается на территории по пропускам.

Пути движения от общественного транспорта:

3. От остановки автобуса № 99, 143 «Волгоградский просп. 163» (150м).

4. Калитка входа на территорию шириной 0,9м. Ворота для въезда автомобилей по пропускам.

5. Пути движения шириной от 5 м.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие*(нужное подчеркнуть)

1. Информация о назначении помещения в наличии. Знак доступности для инвалидов на коляске учреждения отсутствует.

2. Крыльцо с навесом от осадков, освещено, скользкое покрытие, габариты: ГхШ 2,0х5,3м. Ступени крыльца разного размера (первая) без контрастного обозначения проступи – постелены противоскользкие коврики на всех проступях правой половины лестницы. Поручни выполнены по нормативу.

3. Пандус шириной 1 м, угол уклона 6-8%, поручни нормативные, покрытие скользкое.

4. Входная наружная дверь с шириной дверного проема в свету 0,65м., вторая створка. Порог высотой 3,5 см. На прозрачном полотне рабочей створки двери контрастная маркировка в наличии.

Тамбур размерами ГхШ 1,5х2,8м.

5. Внутренняя входная дверь с шириной дверного проема в свету 0,7м., вторая створка. Порог высотой 3см. Полы покрыты грязезащитным ковром.

7. *Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность пола на участках движения на расстоянии 0,6м перед ступенями крыльца, внешним и внутренним входом отсутствует.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие*(нужное подчеркнуть)

1. Пути движения к местам обслуживания без перепада высот, коридоры, проходы – от 3,0 м. Разворотные площадки от 2,0м. Двери в коридорах шириной 0,8 м. имеют дополнительную створку.

2. Двери на пути движения к зонам обслуживания двустворчатые с шириной рабочей створки в свету 0,7 м. Пороги высотой 3,5 см.

3. Междуетажные лестницы с поручнями на высоте 90 см. Поручни с одной стороны лестницы, без тактильного обозначения этажей. Краевые ступени с контрастным обозначением.

4. *Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность пола на участках движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами, лестницами и перед поворотами отсутствует.

5. Наличие мобильного подъемника для инвалидных колясок.

6. Места для отдыха с зоной для кресла-коляски в наличии.

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ (бассейн, спортзал, раздевалки, классы, кабинеты)

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие*(нужное подчеркнуть)

1. Входные двери в кабинеты шириной 0,75 м. Визуальная информация в наличии.

2. Габариты зон обслуживания 0,9х1,1 м. Высота рабочей поверхности столов обслуживания и занятий 0,85 м.

3. Информационные обозначения помещений, которыми могут пользоваться самостоятельно инвалиды по зрению внутри здания, не дублируются рельефными знаками.

4. Бассейн на втором этаже для инвалидов колясочников не доступен.

5. Спортивный многофункциональный зал доступен.

6. Гардероб: высота рабочей поверхности стойки 0,8м.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие*(нужное подчеркнуть)

1. Знака доступности нет. Кнопка включения света на высоте 1,5 м.
2. Дверь шириной 0,9м. Габариты кабины 2,1х2,1м.
3. Унитазы высотой 0,45 м., зона рядом с унитазом для кресла-коляски 0,7х0,7 м. Поручень стационарный посередине между унитазами. Откидной поручень у первого унитаза. Второго поручня у второго унитаза нет. Крючков для костылей нет. Кнопки экстренного вызова нет.
4. Раковины с пьедесталом на высоте 0,85 м. с одним общим поручнем и зоной 1,8х1,6м. Зеркала над раковиной нет.

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие*(нужное подчеркнуть)

1. Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений размещены на контрастном фоне, освещены.
2. Указатели направлений движения и ориентирования, пиктограммы представлены частично, тактильные средства информации о предоставлении услуг отсутствуют.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- передвигающихся с опорами: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- передвигающихся на креслах-колясках: полная, частичная, недоступен (нужное подчер.);
- с ограничениями зрения: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- с ограничениями слуха: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть)

8. Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт _от “_” _____ 201 г.)

Выполнены, выполнены частично, не выполнены (нужное подчеркнуть)

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации)

В целях обеспечения доступности объекта для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения необходимо осуществить следующие мероприятия:

Прилегающая территория и входы:

1. Установить знаки направления движения к входу от калитки.
2. Установить знак доступности объекта для инвалидов.
3. * Участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами и препятствиями, должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с СП 59.13330.2012 п.5.2.3; ГОСТ Р 12.4.026;

Покрытие ступеней, пандуса и пола входных площадок должно иметь нескользящее покрытие.

4. Обозначить контрастно проступи краевых ступеней крыльца (одна или несколько противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени).

5. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. (для того, чтобы инвалид успел войти и дверь не толкнула его), а также усилие открывания двери не должно превышать значение 50 Нм.

6. Пороги должны быть высотой до 0,014м. При невозможности выполнения допускается применять стационарный нескользящий мини-пандус с двух сторон.

Пути движения внутри помещения:

1. Обозначить пиктограммами направления движения к функциональным зонам, доступным инвалидам: кабинетам, туалету и др.

2. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

3. *Выполнить рифленую и/или контрастно обозначенную поверхность пола на участках движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами, лестницами, а также перед поворотами. Допускается предусматривать световые маячки.

4. ** Перила междуэтажных лестниц рекомендуется устанавливать с поручнями с горизонтальным завершением, с двух сторон лестницы, с тактильным обозначением этажей.

5. Пороги дверей должны быть высотой до 0,014м. При невозможности выполнения допускается применять стационарный нескользкий мини-пандус с двух сторон.

Помещения зон обслуживания:

1. **Дверные проемы рабочих створок рекомендуется выполнять не менее 0,9м ширины в свету.
2. Информационные обозначения помещений внутри здания, используемые инвалидами по зрению самостоятельно должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.

В санитарной универсальной кабине:

1. Рекомендуется устанавливать поручни с двух сторон унитаза на ширине 0,7-0,8м друг от друга и на высоте 0,85м.
2. Рекомендуется устанавливать раковины навесного типа для удобного подъезда на кресле-коляске и опорный поручень (на уровне верхнего края раковины).
Установить зеркало над раковиной на высоте удобной для всех групп инвалидов.
3. Установить и обозначить кнопку экстренного вызова. Рекомендуется устанавливать кнопку экстренного вызова (со шнурком чтобы дотянуться с пола) с ярким завершением на расстоянии от пола не более 10 см., с вызовом на пост охраны.
4. Установить крючки для костылей на высоте 1,2 м, с вылетом 0,12м.
5. Установить кнопку включения света на высоте 0,8 м от пола.

Информационная доступность:

1. Разместить пиктограммы, тактильную и аудиовизуальную информацию о доступности объекта и назначении услуг снаружи и внутри помещений, где они необходимы или отсутствуют (пути движения к объекту, вход, внутри помещения, зоны отдыха для МГН, входы в доступные туалеты, на сайте организации) в соответствии с СП 59.13330.2012 п.5.5.2-5.5.8.

Информация должна быть непрерывной, хорошо читаемой, контрастной, понятной и лаконичной, а также идентичной и увязанной с дизайном помещения.

2. Информационные обозначения помещений, которыми пользуются инвалиды по зрению рекомендуется дублировать рельефными знаками и размещать рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,2 до 1,6 м.

Нормативные ссылки - Своды Правил и ГОСТы: СП 59.13330.2012 и 2016, ГОСТ 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003; ГОСТ Р 52875; ГОСТ Р 51671; ГОСТ Р 51264; (п. 41 Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 (с изменениями на 7 декабря 2016 года)

*Следует учитывать, что при установке -контрастных обозначений в стесненных местах необходимо руководствоваться принципом «разумного приспособления» чтобы не запутывать инвалидов в определении нахождения опасной зоны и правильных путей движения. Возможно создание альтернативных систем активной и пассивной навигации с помощью света, цвета, тени, тона, контраста, иной фактуры поверхности, звуковых средств, разнообразных технических средств навигации локального действия.

** Устанавливается по возможности.

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления":

В соответствии со статьей 15 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у инспектора Общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы, второй – у администрации объекта, третий экземпляр отправляется в Общественную инспекцию по делам инвалидов.

09.02.2019

(дата)

В.И. Одарица

(инициалы, фамилия и подпись инспектора проводившего проверку)

Одарица Н.Б.

Экземпляр акта получил представитель:

специалист

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

АКТ № 24

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

(вид обследования – инициативное, плановое, по письму, первичное, повторное)

от “9” февраля 2019 г.

ЮВАО

(наименование административного округа)

ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Основное здание

(наименование объекта и его ведомственная принадлежность)

Адрес: Волгоградский просп. д.169, к.2 Почтовый индекс _____ Телефоны (495) 919 29 31

мною, инспектором Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве

Одарица Владимиром Ивановичем и Одарица Надеждой Борисовной тел.: 89037701643; 89060513817

(фамилия, имя, отчество)

№18, выдано ДСЗН города Москвы, 10.04.2012 г., №20, выдано ДСЗН города Москвы, 10.04.2012 г.

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

В присутствии представителей:

администрации объекта:

руководитель структурного подразделения по АХР Дорошев Сергей Александрович тел.: 926 342 26 34

при участии представителей других организаций:

(указать фамилии, имена и отчества представителей, их должности и контактные телефоны)

произвел обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения и установил:

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ и Протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12 октября 2015 года № 1/13/16)

1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий доступности для маломобильных граждан на объекте: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.1.1. В случае наличия:

_____ (указать ФИО, должность)

1.1.2. Основание назначения должностного лица (указать локальный акт организации):

Приказ № _____ Дата _____

1.1.3. Наличие должностной инструкции должностного лица: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2. Наличие паспорта доступности объекта: да/нет (нужное подчеркнуть)

1.2.1. Дата утверждения _____

1.2.2. Кем утвержден: _____

_____ (ФИО)

заместитель руководителя _____

_____ (ФИО)

исполнитель _____

_____ (должность и ФИО)

Согласовано:

_____ (должность и ФИО)

1.2.3. Кем согласован:

общественное объединение инвалидов:

_____ (указать наименование организации)

_____ (ФИО/должность)

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Подходы к объекту осуществляются по тротуару, совмещены с проезжей частью. Указатель направления движения к учреждению отсутствует. Высота бордюров по краям пешеходных путей и съезд с тротуара на проезжую часть доступно частично.

2. Транспорт инвалидов паркуется на территории по пропускам, специально размеченного места для парковки не предусмотрено.

Пути движения от общественного транспорта:

3. От остановки автобуса № 99, 143 «Волгоградский просп. 163» (150м).

4. Калитка входа на территорию шириной 0,9м. Ворота для въезда автомобилей по пропускам.

5. Пути движения шириной от 3 м.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Информация о назначении помещения в наличии. Знак доступности для инвалидов на коляске учреждения отсутствует.

2. Крыльцо с навесом от осадков, освещено, нескользкое покрытие, габариты: ГхШ 3,2х5,5м. Ступени крыльца без контрастного обозначения. Поручней нет.

3. Пандус шириной 1 м, угол уклона 5-8%, поручни нормативные, покрытие нескользкое.

4. Входная наружная дверь с шириной дверного проема в свету 0,65м., вторая створка. Порог высотой 1,5 см. На прозрачном полотне рабочей створки двери контрастная маркировка в наличии.

Тамбур размерами ГхШ 1,7х2,5м.

5. Внутренняя входная дверь с шириной дверного проема в свету 0,65м., вторая створка. Порог высотой 1см. Полы покрыты грязезащитным ковром.

6. Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность пола на участках движения на расстоянии 0,6м перед ступенями крыльца, внешним и внутренним входом отсутствует.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Пути движения к местам обслуживания без перепада высот, коридоры, проходы шириной от 3,0 м., разворотные площадки шириной 3,0 м.

2. Двери на пути движения к зонам обслуживания двустворчатые с шириной рабочей створки в свету 0,7 м. Пороги высотой 1,5 см.

3. Междуетажные лестницы с поручнями на высоте 0,9м. Поручни с одной стороны лестницы, без горизонтального окончания и тактильного обозначения этажей. Краевые ступени с контрастным обозначением.

4. *Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность пола на участках движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами, лестницами и перед поворотами отсутствует.

5. Наличие мобильного подъемника для инвалидов на колясках.

6. Места отдыха с зоной для инвалидной коляски в наличии.

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ (спальни, кабинеты)

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Входные двери в кабинеты шириной 0,87 м. Двери с меньшей шириной вторую створку.

2. Габариты зон обслуживания 0,9х1,5 м. Высота рабочей поверхности столов обслуживания и занятий 0,85 м.

3. Информационные обозначения помещений, которыми могут пользоваться самостоятельно инвалиды по зрению внутри здания, не дублируются рельефными знаками.

4. Актный зал доступен. Входные двери шириной 1,7м, места для колясок в наличии.

5. Спортивный зал доступен частично.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Знак доступности на двери общей уборной в наличии, на двери кабины для инвалидов отсутствует. Кнопка включения света на высоте 1,7 м.

2. Дверь в помещение, где находится кабина для инвалидов шириной 0,9м. Дверь в кабину шириной 0,9м, ручка круглая. Кабина размером ГхШ 1,1,1х1,5м., зона рядом с унитазом для кресла-коляски 0,4х0,6 м.

3. Унитазы высотой 0,45 м. Поручни откидные с двух сторон на ширине 0,6м, на высоте 0,85м. Крючков для костылей нет. Кнопки экстренного вызова нет.

4. Раковина на высоте 0,85 м. без поручней. Зеркала над раковиной нет.

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие основным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений размещены на контрастном фоне, освещены.

2. Указатели направлений движения и ориентирования, пиктограммы представлены частично, тактильные средства информации о предоставлении услуг отсутствуют.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- передвигающихся с опорами: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);

- передвигающихся на креслах-колясках: полная, частичная, недоступен (нужное подчер.);

- с ограничениями зрения: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);

- с ограничениями слуха: полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть)

8. Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт _от “_” _____ 201 г.)

Выполнены, выполнены частично, не выполнены (нужное подчеркнуть)**

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации)

В целях обеспечения доступности объекта для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения необходимо осуществить следующие мероприятия:

Прилегающая территория и входы:

1. Установить знаки направления движения к входу от входной калитки.

2. Установить знак доступности объекта для инвалидов.

3. * Участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами и препятствиями, должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с СП 59.13330.2012 п.5.2.3; ГОСТ Р 12.4.026;

4. Обозначить контрастно проступи краевых ступеней лестницы крыльца (одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени). Установить поручни с горизонтальным и не травмирующим окончанием. При ширине лестниц на входах в здание более 4,0 м следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.

5. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. (для того, чтобы инвалид успел войти и дверь не толкнула его), а также усилие открывания двери не должно превышать значение 50 Нм.

Пути движения внутри помещения:

1. Обозначить пиктограммами направления движения к функциональным зонам, доступным инвалидам: кабинетам, туалету и др.

2. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

3. *Рекомендуется устанавливать рифленую и/или контрастно обозначенную поверхность пола на участках движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами, лестницами, лифтом, а также перед поворотами. Допускается предусматривать световые маячки.

4. ** Перила рекомендуется устанавливать с поручнями с горизонтальным завершением, с двух сторон лестницы, с тактильным обозначением этажей.

Помещения зон обслуживания:

1. **Дверные проемы рабочих створок рекомендуется выполнять не менее 0,9м ширины в свету.
2. Информационные обозначения помещений внутри здания, используемые инвалидами по зрению самостоятельно должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.

В санитарной универсальной кабине:

1. Рекомендуется обустраивать пространство рядом с унитазом для размещения кресла коляски размером не менее 0,75м., а доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее ШхГ 1, 65х1,8м.
2. Рекомендуется устанавливать у раковины опорный поручень (на уровне верхнего края раковины). Установить зеркало над раковиной на высоте удобной для всех групп инвалидов.
3. Установить и обозначить кнопку экстренного вызова. Рекомендуется устанавливать кнопку экстренного вызова (со шнурком чтобы дотянуться с пола) с ярким завершением на расстоянии от пола не более 10 см., с вызовом на пост охраны.
4. Установить крючки для костылей на высоте 1,2 м, с вылетом 0,12м.
5. Установить кнопку включения света на высоте 0,8 м от пола.

Информационная доступность:

1. Разместить пиктограммы, тактильную и аудиовизуальную информацию о доступности объекта и назначении услуг снаружи и внутри помещений, где они необходимы или отсутствуют (пути движения к объекту, вход, внутри помещения, зоны отдыха для МГН, входы в доступные туалеты, на сайте организации) в соответствии с СП 59.13330.2012 п.5.5.2-5.5.8.

Информация должна быть непрерывной, хорошо читаемой, контрастной, понятной и лаконичной, а также идентичной и увязанной с дизайном помещения.

2. Информационные обозначения помещений, которыми самостоятельно пользуются инвалиды по зрению рекомендуется дублировать рельефными знаками и размещать рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,2 до 1,6 м.

Нормативные ссылки - Своды Правил и ГОСТы: СП 59.13330.2012 и 2016, ГОСТ 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003; ГОСТ Р 52875; ГОСТ Р 51671; ГОСТ Р 51264; (п. 41 Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 (с изменениями на 7 декабря 2016 года)

*Следует учитывать, что при установке -контрастных обозначений в стесненных местах необходимо руководствоваться принципом «разумного приспособления» чтобы не запутывать инвалидов в определении нахождения опасной зоны и правильных путей движения. Возможно создание альтернативных систем активной и пассивной навигации с помощью света, цвета, тени, тона, контраста, иной фактуры поверхности, звуковых средств, разнообразных технических средств навигации локального действия.

** Устанавливается по возможности.

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления":

В соответствии со статьей 15 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у инспектора Общественной инспекции по делам инвалидов города Москвы, второй – у администрации объекта, третий экземпляр отправляется в Общественную инспекцию по делам инвалидов.

09.02.2019

(дата)

В.И. Одарица

(инициалы, фамилия и подпись инспектора проводившего проверку)

Одарица Н.Б.

Экземпляр акта получил представитель:
специалист

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)